



ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

„Летище София“ ЕАД
бул. „Христофор Колумб“ №1, София 1540
тел: 02 937 2055; 02 937 2056
факс: 02 937 2010; 02 945 9851
e-mail: public@sofia-airport.bg
www.sofia-airport.bg
SITA: SOFLDXH



SOFIA AIRPORT

Sofia Airport - EAD
1, Chr. Columbus Blvd, Sofia - 1540, BULGARIA
Phone: (+359 2) 937 2055; (+359 2) 937 2056
Fax: (+359 2) 937 2010; (+359 2) 945 9851
e-mail: public@sofia-airport.bg
www.sofia-airport.bg
SITA: SOFLDXH

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ - ЕАД

Иск. № 100 - 14478

София 29.07.2019г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснения по документация за участие в процедура на публично състезание за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 100-14471/25.07.2019г. относно открита с Решение № 3-561/05.07.2019 г. процедура за възлагане на обществена поръчка /публично състезание/ с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София“, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, предоставям следните писмени разяснения:

Въпрос:

Във връзка с проведеният оглед на багажните системи разположени на T1 и T2 изпращаме позициите за които нямаме информация както следва:

Описание	Модел / Номер	Терминал	Производител
Ел.тоководещ удължител / 4-Pole Busbar Repeater	374 00	Терминал 2	Legrand
Предпазен капак за терминал (ДИН шина) / Tetrapolar Long Terminal Cover	29324	Терминал 2	Merlin Gerin
Auxiliary Swich/ Спомагателен превключвател	27132	Терминал 2	Merlin Gerin



Очакваме да ни изпратите информация за горепосочените позиции възможно най-скоро.

Отговор:

Горепосочените позиции са както следва:

1. Ел.тоководещ удължител (4-Pole Busbar Repeater), модел № 374 00, производител Legrand – поз. 32 от Списък на вложените части по номенклатури на производителите - „Летище София“ ЕАД, Терминал 2, Системи за обработка на багаж - Приложение 2, към Техническото задание - Раздел IV от документацията за участие, представлява блок, който разпределя захранващите токови шини към таблата за управление на елементи от багажната система на T2;
2. Предпазен капак за терминал (ДИН шина) / Tetrapolar Long Terminal Cover, модел №29324, производител Merlin Gerin – поз. 26 от Списък на вложените части по номенклатури на производителите - „Летище София“ ЕАД, Терминал 2, Системи за обработка на багаж - Приложение 2, към Техническото задание - Раздел IV от документацията за участие, представлява капак, предпазващ тоководещите части от директен допир с тях;
3. Спомагателен превключвател Auxiliary Switch, модел №29324, производител Merlin Gerin – поз. 25 от от Списък на вложените части по номенклатури на производителите - „Летище София“ ЕАД, Терминал 2, Системи за обработка на багаж - Приложение 2, към Техническото задание - Раздел IV от документацията за участие, представлява спомагателен превключвател за управление на багажната система на T2.

Владимир Харалампиев
Изпълнителен директор
на Летище София ЕАД

гл. 36а, ал. 3 ЗОП, 62в Превска с
24А, 1А от Регламент (ЕС) 2016/679

